

Уважаемые партнеры!

Компания VALTEC S.r.l. обращает ваше внимание на то, что в нашем ассортименте появился уникальный квартирный фильтр со встроенным магнитом - **VT.384**



VT.384 (1/2")

Основной причиной отказов и некорректной работы квартирных тахометрических (крыльчатых) водосчетчиков является засорение магнитной муфты крыльчатки микроскопическими частицами окалины и ржавчины. Эти частицы неизбежно присутствуют в водопроводных сетях многоквартирных домов и образуют плотные нерастворимые конгломераты. Для борьбы с этой неприятностью компания VALTEC S.r.l. первой в России выпустила латунный никелированный квартирный фильтр механической очистки со встроенным стержневым магнитом. Установка на вводе в квартиру такого фильтра надежно защитит счетчик от магнитного шлама. Магнит встроен в пробку фильтра. Для его очистки достаточно открутить пробку и снять с магнита нарощую «шубу»..